

Bijlage C bij Wob-verzoek van 22 november 2021

Taal: Nederlands

Bijlage C

Deze online bijlage behorende bij het Wob-verzoek van 22 november 2021 over de brand in op de Broekerhavenweg te Bovenkarspel is aangepast voor publicatie op de publiekswebsite van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hierbij is er rekening mee gehouden dat de informatie in dit document voor iedereen toegankelijk moet zijn.

1. Incidentrapport (pagina 1 van 2)

BRANDWEER
NHN

Incidentrapport

Incidentnummer: #345656

Datum: maandag 19-10-2020
Tijd: 18:11:45 - 19:19:01

Locatie			
Naam locatie:		Soort locatie:	Onbekend
Adres:	Broekerhavenweg [REDACTED]	Plaats:	Bovenkarspel (Onbekend)
Postcode:	1611 CC		
Vaknummer:			

Melding	
Tijdstip melding	19-10-2020 18:11:45
Tijdstip einde	19-10-2020 19:19:01
Naam melder	
Lijn melding	
Prioriteit	1

Meldingsclassificatie brandweer	
Niveau	Omschrijving
1	Brand
2	Gebouw
3	01 Woning/Woongebouw

Meldingsclassificatie brandweer	
Karakteristiek	Waarde
Gespreksgroep Brw	inci-03
Incident meester	ja
Onderdeel gebouw	schoorsteen

Alarmering/informatie	
Geen informatie beschikbaar	

Ingezette eenheden						
Eenheid	Kazerne	Type	Uitgerukt	Ter plaatse	Ingerukt	Terug
Overig Personeel						19:19:01
105831	BOVNKS	TS	18:17:59	18:20:26		19:11:10
104651	ENKHZN	HW	18:24:37	18:28:26		19:05:20

Ingezette ploegen			
Ploeg	Kazerne	Omschrijving	Inzet
BOVNKS TS ploeg	BOVNKS	b-ts6	18:14:27
ENKHZN HW ploeg	ENKHZN	b-rv	18:19:39

Nader bericht			
Tijd	Informatie	Code	Naam
18:11:58	Oproep aangenomen op: 19-10-2020 18:11:58 door discipline: -B-		
18:12:25	-schoorsteenbrand		

Figuur 1: Inci

... op de locatie Broekerhavenweg (onleesbaar gemaakt) te Bovenkarspel. Het rapport geeft aan dat het incident een brand betreft in een woning gemeld op 19-10-2020 om 18:11. Onder meldingsclassificatie brandweer staat vermeld dat het incident een brand betreft in een woning/woongebouw. Daarnaast geeft de meldingsclassificatie het volgende weer: Gespreksgroep Brw : inci-03. Incident meester : ja. Onderdeel gebouw : schoorsteen. Over de alarmering/informatie is geen informatie beschikbaar. De volgende eenheden zijn ingezet: overig personeel was om 19:19:01 weer terug. Eenheid 105831 kazerne BOVNK type TS, is uitgerukt om 18:17:59, was om 18:20:26 ter plaatse en was om 19:11:10 weer terug. Eenheid 104651 kazerne ENKHZN type HW, is uitgerukt om 18:24:37, was om 18:28:26 ter plaatse en was om 19:05:20 weer terug. De volgende ploegen zijn ingezet: Ploeg BOVNKS TS ploeg, kazerne BOVNKS, omschrijving b-ts6 en is ingezet om 18:14:27. Ploeg ENKHZN HW ploeg kazerne ENKHZN, omschrijving b-rv en is ingezet om 18:19:39. Onder nader bericht staat vermeld: Tijd 18:11:58 oproep aangenomen op: 19-10-2020 18:11:58 door discipline: -B-. Tijd 18:12:25 schoorsteenbrand.

1. Incidentrapport (pagina 2 van 2)

Nader bericht			
Tijd	Informatie	Code	Naam
18:13:51	-brandgerucht		
18:16:12	Melder heeft open haard gestookt. Toen kwam er rook uit de		
18:16:12	inbouwspotjes in het plafond. Haard is geblust met water. Meneer		
18:16:12	vertrouwt de situatie niet. Er is vorige week een		
18:16:12	schoorsteenveger geweest.		
18:19:32	-schoorsteenbrand		
18:21:30	5831: verzoekt hoogwerker ter plaatse		
18:33:58	5831: komt inderdaad rook tussen het plafond en de muur vandaan.		
18:33:58	Gaan wat sloopwerkzaamheden uitvoeren. Hoogwerker gaat van		
18:33:58	bovenaf werken.		
18:34:12	gg3		
18:35:38	5831: hw heeft storing.		
18:36:03	Storing inmiddels verholpen.		
18:44:45	5831:-brme brandmeester pijp is stuk. wil salvage tp		
18:50:59	salvage [REDACTED] 45 minuten		
18:51:48	5831: woning nog vol rook en wat co brw is de woning aan het		
18:51:48	ventileren		
18:57:52	4651: zijn weer ter beschikking, op de terugweg.		
19:06:53	5831: pand overgedragen aan eigenaar, hij wacht op salvage, brw		
19:06:53	weer beschikbaar		

Figuur 2 is het vervolg van het kopje nader bericht van pagina 1. Het volgende staat vermeld:

Tijd 18:13:51 Brandgerucht.

Tijd 18:16:12 Melder heeft open haard gestookt. Toen kwam er rook uit de inbouwspotjes in het plafond. Haard is geblust met water. Meneer vertrouwt de situatie niet. Er is vorige week een schoorsteenveger geweest.

Tijd 18:19:32 -Schoorsteenbrand.

Tijd 18:21:30 5831: verzoekt hoogwerker ter plaatse.

Tijd 18:33:58 5831: Komt inderdaad rook tussen het plafond en de muur vandaan. Gaan wat sloopwerkzaamheden uitvoeren. Hoogwerker gaat van bovenaf werken.

Tijd 18:34:12 gg3

Tijd 18:35:38 5831: Hw heeft storing.

Tijd 18:36:03 Storing inmiddels verholpen.

Tijd 18:44:45 5831: -brme brandmeester pijp is stuk. Wil salvage tp.

Tijd 18:50:59 Salvage (onleesbaar gemaakt) 45 minuten.

Tijd 18:51:48 5831: woning nog vol rook en wat co brw is in de woning aan het ventileren.

Tijd 18:57:52 4651: Zijn weer ter beschikking, op de terugweg.

Tijd 19:06:53 Eenheid 5831: Pand overgedragen aan eigenaar, hij wacht op salvage brw weer beschikbaar.

2. Feitenrelaas

Van: [REDACTED]@vrnhn.nl>
Verzonden: vrijdag 5 november 2021 11:17
Aan: [REDACTED]@vrnhn.nl>
Onderwerp: Incident Broekerhavenweg 2020

Goedemorgen [REDACTED]

[REDACTED]

Heb ik de bijlage het incident rapport vanuit GMS toegevoegd hier onder een korte samenvatting van het incident.

Op 19 Oktober 2020 zijn we uitgerukt naar een schoorsteenbrand aan de Broekerhavenweg [REDACTED] te Bovenkarspel.

Aanrijdend kregen we mee vanuit de meldkamer dat er rook uit de inbouwspotjes van het plafond zou komen na het aansteken van de openhaard. Hierop heb ik een hoogwerker laten alarmeren i.v.m. de schoorsteen.

Ter plaatste kwam er inderdaad rook uit de spotjes. Heb twee manschappen omhoog gestuurd om de bovenverdieping te controller. Hiervan kreeg ik terug dat er ook rook uit de wandcontact dozen kwam.

Daarop heb ik besloten om boven de om timmering weg te slopen om zo zicht te krijgen tussen de wanden en het plafond. Door het openmaken van de wanden kwam er meer rook vrij waarop we besloten om beneden ook de om timmering weg te halen om zo een goed beeld te krijgen van de situatie. Door dit te doen kregen we zicht op de schoorsteenpijp waarvan twee delen niet meer verbonden waren. Hierdoor kon de rook die normaal afgevoerd wordt naar buiten nu vrij komen en tussen de wanden en het plafond verspreiden. Daarnaast stond er achter kachel en de schoorsteenpijp een bouwstempel die een balk van de vloer constructie omhoog houdt. Door de rookverspreiding tussen de vloeren hebben

we in de hele woning verhoogde CO waarden gemeten. We hebben de woning geventileerd. Salvage ingeschakeld en na het ventileren de woning weer kunnen overdragen aan de bewoner.

[Redacted]

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

BRANDWEER 
Noord-Holland Noord

Mobiel: [Redacted]

E-mail: [Redacted]@vrnhn.nl

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

Bezoekadres: Helderseweg 8, 1815 AB Alkmaar

Postadres: Postbus 416, 1800 AK Alkmaar

www.veiligheidsregio-nhn.nl

3. Inzetverslag (pagina 1 van 3)

Inzetverslag 1e TS - Incidentverslag: 345656

Meldkamer gegevens

Incidentnummer	345656
Aanname meldkamer	19-10-2020 18:11:45
Inzetsoort	Brandbestrijding
Meldingsclassificatie 1	Brand
Meldingsclassificatie 2	Gebouw
Meldingsclassificatie 3	01 Woning/Woongebouw
Objectsoort	Onbekend
Plaats	Bovenkarspel
Gemeente	Stede Broec
Adres	Broekerhavenweg [REDACTED]
Kladblok	<p>19-10-2020 18:11:58 Oproep aangenomen op: 19-10-2020 18:11:58 door discipline: -B-</p> <p>19-10-2020 18:12:25 -schoorsteenbrand</p> <p>19-10-2020 18:13:51 -brandgerucht</p> <p>19-10-2020 18:16:12 Melder heeft open haard gestookt. Toen kwam er rook uit de</p> <p>19-10-2020 18:16:12 inbouwspotjes in het plafond. Haard is geluist met water. Meneer</p> <p>19-10-2020 18:16:12 vertrouwt de situatie niet. Er is vorige week een</p> <p>19-10-2020 18:16:12 schoorsteenveger geweest.</p> <p>19-10-2020 18:19:32 -schoorsteenbrand</p> <p>19-10-2020 18:21:30 5831: verzoekt hoogwerker ter plaatse</p> <p>19-10-2020 18:33:58 5831: komt inderdaad rook tussen het plafond en de muur vandaan.</p> <p>19-10-2020 18:33:58 Gaan wat sloopwerkzaamheden uitvoeren. Hoogwerker gaat van</p> <p>19-10-2020 18:33:58 bovenaf werken.</p> <p>19-10-2020 18:34:12 gg3</p> <p>19-10-2020 18:35:38 5831: hw heeft storing.</p> <p>19-10-2020 18:36:03 Storing inmiddels verholpen.</p> <p>19-10-2020 18:44:45 5831:-brme brandmeester pijp is stuk. wil salvage tp</p> <p>19-10-2020 18:50:59 salvage [REDACTED] 45 minuten</p> <p>19-10-2020 18:51:48 5831: woning nog vol rook en wat co brw is de woning aan het</p> <p>19-10-2020 18:51:48 ventileren</p> <p>19-10-2020 18:57:52 4651: zijn weer ter beschikking, op de terugweg.</p> <p>19-10-2020 19:06:53 5831: pand overgedragen aan eigenaar, hij wacht op salvage, brw</p> <p>19-10-2020 19:06:53 weer beschikbaar</p>

Incidentverslag

Vul onderstaande velden in om het incident verslag te voltooien.

Uitruk prioriteit	1
Object functie	Woonfunctie
Soort inzet (brandweer)	Brandbestrijding
Classificatie	
Inzetspecificatie	Binnenbrand
Kazeme	BOVNKS
Bevelvoerder / OvDB	[REDACTED]
Zorgnorm eenheid	105831

Alarmering

Figuur 3: Pagina 1 van 3 van het inzetverslag van de ts. De tekst komt grotendeels overeen met figuur 2.

3. Inzetverslag (pagina 2 van 3)

Ben je uitgerukt?

Ja

Met welke bezetting?

TS6

Welke operationele informatie (MDT, kaarten naslagwerk) heb je gebruikt? Je kunt meerdere antwoorden geven

MDT Navigatie
MDT Waterwin informatie

Tegen welke problemen liep je aan bij het gebruik van operationele informatie? Je kunt meerdere antwoorden geven

Geen, alles functioneerde goed

Geef eventueel een toelichting

Ben je ter plaatse geweest en heb je een (na)verkenning of inzet gedaan?

Ja, ter plaatse geweest en een (na)verkenning en/of inzet gedaan

Inzet

Geef eventueel een kort verslag van de inzet (situatie, inzet en wat je eventueel verder kwijt wilt).

Kon je de werkzaamheden goed aan met de bezetting?

Ja

Is er een redding uitgevoerd en/of waren er slachtoffers?

Nee

Vragen inzetten brand

Is er sprake van brand geweest en een blussing uitgevoerd?

Ja

Welke blusmiddel(en) is of zijn toegepast? Meerdere antwoorden mogelijk.

Water: HD

Van welke watervoorziening is gebruik gemaakt? Meerdere antwoorden mogelijk

OBK

Was er sprake van problemen met bluswater? Meerdere antwoorden mogelijk

Nee

Geef eventueel een toelichting

Brandonderzoek

Was er sprake van brand in een bouwwerk?

Ja

Figuur 4: Pagina 2 van 3 van het inzetverslag. Deze pagina van het inzetverslag geeft antwoord op standaard vragen over de inzet. Er is uitgerukt met een TS6. Hierbij is gebruik gemaakt van MDT Navigatie en MDT Waterwin informatie als operationele informatie. Bij het gebruik van deze operationele informatie liep men niet tegen problemen aan, alles functioneerde goed. Men is ter plaatse geweest en er is een inzet gedaan. De werkzaamheden kon men goed aan met de bezetting. Er zijn geen reddingen uitgevoerd noch waren er slachtoffers. Er is sprake geweest van brand en men heeft een blussing uitgevoerd met water: HD. De watervoorziening OBK is hierbij gebruikt. Er was geen sprake van problemen met bluswater. Er was sprake van brand in een bouwwerk.

3. Inzetverslag (pagina 3 van 3)

Wat voor functie had het bouwwerk?

Woonfunctie

Wat voor woonfunctie betrof dit?

Woonfunctie vrijstaande woning

Was er bij aankomst nog sprake van brand?

Ja, de brand woedde nog

Wat was de brandsituatie bij aankomst (of geweest) , de brand was uitgebreid tot:

Binnen de ruimte waarin de brand onstond

Welk brandregime was van toepassing (of geweest) bij aankomst?

Ventilatie gecontroleerd

Welke kwadrantkeuze is gemaakt op basis van de eerste verkenning?

Offensief binnen

Wat was de uiteindelijke brandsituatie na het bestrijden van de brand? De brand was uitgebreid tot:

Binnen de ruimte waarin de brand onstond

Wat was de toestand van de oorspronkelijke brandstof?

Vast

Evaluatie

Hoe verliep de samenwerking met de meldkamer en de OVD?

Wie	Goed	Matig	Slecht	n.v.t.
Meldkamer	✓			
Officier van Dienst				✓

Geef eventueel een toelichting

Zijn er leerpunten vanuit de inzet die je wilt delen?

Nee

Was er tijdens de inzet sprake van een onveilige situatie, (bijna) ongeval of agressie?

Nee

Was er sprake van een inzet met een mogelijk emotionele impact voor jezelf en/of je ploegleden?

Nee

Was er tijdens de inzet sprake van schade of defect materieel / materiaal?

Nee

Zijn ploegleden ingezet geweest in gebied waar asbest of andere gevaarlijke stoffen vrijkwamen? Hieronder valt ook (meer dan lichte) rook.

Nee

Is er behoefte aan evaluatie van de inzet?

Nee

Figuur 4: Pagina 3 van 3 van het inzetverslag. Deze pagina van het inzetverslag geeft antwoord op standaard vragen over de inzet. Het bouwwerk was een vrijstaande woning en had een woonfunctie. Bij aankomst was de brandsituatie dat de brand nog woedde binnen de ruimte waar de brand ontstond. Men heeft bij aankomst als brandregime de ventilatie gecontroleerd. Men heeft op basis van de eerste verkenning offensief binnen als kwadrantkeuze gemaakt. De brand was uitgebreid tot binnen de ruimte waarin de brand ontstond, dit was de uiteindelijke brandsituatie na het bestrijden van de brand. De oorspronkelijk brandstof was vast. De samenwerking met de meldkamer verliep goed. Samenwerking met OVD is niet van toepassing. Er zijn geen leerpunten vanuit de inzet die men wil delen. Er was geen sprake van een onveilige situatie tijdens de inzet en de inzet had geen mogelijke emotionele impact. Er was geen sprake van schade of defect materieel / materiaal. Men is niet ingezet in gebied waar asbest of andere gevaarlijke stoffen vrijkwamen, waaronder meer dan lichte rook. Men heeft geen behoefte aan een evaluatie van de inzet.